

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura	1437388
Codice ident. Gara (CIG)	BA245AF9C7
Codice Unico di Progetto (CUP)	Non presente
Strumento di acquisto	 MePa
Iniziativa/Bando	Servizi

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase	8930441	Data creazione	27/01/2026 13:17
Nome fase	Ordine		
Giorni per accettazione	4	4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio	
Giorni per annullamento	-1	Non annullabile a partire dalla data di invio	

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente	COMUNE DI FIRENZE
Ufficio	DSI - SERVIZIO SICUREZZA, INFRASTRUTTURA E ARCHITETTURA IT DELL'ENTE
Codice fiscale	01307110484
Codice univoco ufficio iPA	D9IDV3
Indirizzo sede	VIA REGINALDO GIULIANI, 250
Città	50100 - FIRENZE(FI)
Recapito telefonico	0553283813
Email	LUCA.BERTELLI@COMUNE.FI.IT
Punto Ordinante	LUCA BERTELLI / CF: BRTL CU73T06D612K

FORNITORE CONTRAENTE

Soggetto contraente	R-STORE SPA a socio unico
Ragione sociale	R-STORE SPA a socio unico
Forma societaria	SPA
Partita Iva	05984211218
Indirizzo sede	VIA VITTORIA COLONNA 14
Città	80121 - NAPOLI(NA)
Recapito telefonico	3474935038
Email	RSTORE.EDU@PEC.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	VIA REGINALDO GIULIANI, 250, FIRENZE(FIRENZE)
Indirizzo di fatturazione	VIA REGINALDO GIULIANI, 250, FIRENZE(FIRENZE)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)

Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?

Non presente
No

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
Fl.1586.973	Intervento tecnico MacBook Air 15 M3 2024 Sostituire scocca superiore ,tastiera e modulo trackpad	€ 624,59/servizio	1	22 %	€ 624,59

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 624,59
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 137,41
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 762,00

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE	
Codice articolo	FI.1586.973
Nome commerciale	Intervento tecnico MacBook Air 15 M3 2024 Sostituire scocca superiore ,tastiera e
Centro di costo	Non presente
Categoria	Servizi di assistenza, gestione, installazione, manutenzione e riparazione
Scheda Tecnica	3076 - Servizi di ottimizzazione PC
Caratteristiche	
Codice articolo produttore: FI.1586.973 - Nome del servizio: Intervento tecnico MacBook Air 15 M3 2024 Sostituire scocca superiore ,tastiera e modulo trackpad - Descrizione tecnica: Servizi di ottimizzazione PC - Numero PC al giorno: 1 - CPV: 72600000-6 - Prezzo: 624,59 - Unità di vendita: servizio - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: FI.1586.973 - Immagine: rstoremepa.jpg - Marca: Apple - Tempo di attivazione: 15 giorni lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 1000000000000 pezzo - Tipo contratto: acquisto - Numero giornaliero di PC: 1 - Durata del servizio: 15 giorni lavorativi - Codice CPV: 72600000-6: Servizi di consulenza e assistenza informatica	

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.



ATTENZIONE

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.