



COMUNE DI
FIRENZE



DIREZIONE SERVIZI TECNICI
Servizio supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi
P. O. Impianti Sportivi

**INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA ROTTURA
DI UNA COPERTURA PRESSOSTATICA DELLA
PISCINA COSTOLI A SEGUITO DI EVENTO
ATMOSFERICO DEL 29/10/2018**

VERBALE DI SOMMA URGENZA



**RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO:**

Ing. Nicola Azzurrini

DIRETTORE DEI LAVORI:

Arch. Monica Fantappiè

30/10/2018



VERBALE DI SOMMA URGENZA

(redatto ai sensi dell'art.163 del Decreto Legislativo 50/2016)

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la rottura di una copertura pressostatica della Piscina Costoli a seguito di evento atmosferico del 29/10/2018.

Il giorno 29/10/2018 a Firenze si è verificato un evento atmosferico anomalo, con fortissime raffiche di vento che ha causato danni ad uno dei palloni pressostatici della Piscina Costoli che pertanto necessita di un intervento di riparazione.

Le forti raffiche hanno causato la rottura del soffietto in pvc di collegamento fra la porta di accesso ed il pallone pressostatico a copertura dei 2/3 della vasca olimpica, in seguito a questo si è verificata la caduta di uno dei pali pastorali di emergenza con il danneggiamento degli ancoraggi delle strutture e, a seguire, ha comportato lo strappo del telo di pvc dalla parte opposta della vasca per un notevole tratto più varie rotture dello stesso in più parti dovute allo scuotimento della copertura.

Trattandosi di una situazione che compromette le condizioni di pubblica incolumità e le condizioni necessarie a consentire la normale fruizione del complesso sportivo si ritiene necessario ed improcrastinabile provvedere con urgenza ad una serie di interventi di ripristino e di sistemazione che si articoleranno nel seguente modo:

- Interdizione all'utilizzo del pallone danneggiato e accertamento possibilità di utilizzo rimanenti palloni in particolare quello a copertura di 1/3 della vasca olimpica;
- Sostituzione del soffietto di collegamento della porta e riparazione dello strappo del telo di pvc;
- Gonfiaggio del pallone per smontaggio pastorali, sostituzione delle piastre di ancoraggio danneggiate e riparazione dei pastorali piegati, sostituzione degli anelli metallici di ancoraggio piegati;
- Riparazione degli ulteriori strappi del telo interno e rimontaggio dei pastorali.

Per risolvere tali urgenti problemi occorre intervenire senza indugio poiché ricorrono i presupposti di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016 .

A tal fine la P.O. Impianti Sportivi, ha stimato l'intervento necessario ed interpellato l'impresa EDILGREEN 2000 di Moreno Toccafondi e C. SAS con sede in Firenze, Via Vittorio Emanuele II, 117 per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e di ripristino.

L'impresa EDILGREEN 2000 di Moreno Toccafondi e C. SAS ha dato immediata disponibilità ad iniziare le lavorazioni, offrendo un **ribasso d'asta dell' 11%** sui prezzi unitari, per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie;

Pertanto le suddette imprese hanno dato immediatamente corso alle lavorazioni ordinate sul

posto dall'Ing. Nicola Azzurrini e dall'Arch. Monica Fantappiè che hanno sommariamente stimato l'intervento che può riassumersi nel seguente quadro economico:

Importo Lavori	Euro 16.510,05
di cui oneri per la sicurezza	Euro 546,85
Importo soggetto a Ribasso d'asta	Euro 15.963,20
Ribasso d'asta del 11%	Euro 1.755,95
Importo Netto	Euro 14.754,10
Oneri Fiscali (Iva 22%)	<u>Euro 3.245,90</u>
Totale	Euro 18.000,00

Le opere dovranno essere ultimate entro il 16/11/2018 e l'impresa sarà liquidata al netto delle ritenute in una unica rata a fine lavori.

Si dichiara che:

- L'intervento non comporta incremento di spesa di gestione a carico dell'Ente;
- Il Quadro economico precedentemente riportato tiene conto dell'intero costo dell'opera di ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie a consentire la normale fruizione dell'impianto sportivo;
- L'intervento è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e non necessita dei n.o. di conformità alle norme di sicurezza e sanitarie;
- Considerata l'urgenza, gli aspetti di sicurezza saranno coordinati direttamente sul posto per tutta la durata dall'Arch. Monica Fantappiè;
- La contabilità dei lavori sarà redatta sulla base della perizia e per le lavorazioni in essa non contenute, si farà riferimento al Prezziario della Regione Toscana anno 2018.
- Il R.U.P. dell'intervento è l'Ing. Nicola Azzurrini, il Direttore dei Lavori è l'Arch. Monica Fantappiè

Firenze, 30/11/2018

Il Direttore dei Lavori
Arch. Monica Fantappiè

Il Responsabile della
P.O. Impianti Sportivi/R.U.P.
Ing. Nicola Azzurrini