



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: <b>2018/DD/02243</b> Del: <b>29/03/2018</b> Esecutivo da: <b>29/03/2018</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Sociali, Posizione Organizzativa (P.O.)</b> <b>Gestione Spazi Cimiteriali Comunali</b></p>
--

### OGGETTO:

servizio di riparazione sollevatore marca Gorni M250SPEC (matricola M2052/00)- cimitero di Brozzi

### La Responsabile

#### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 2017, sono stati approvati i documenti di programmazione 2018 -2020: note di aggiornamento al D.U.P. - bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 21 Febbraio 2017, immediatamente eseguibile, viene approvato il Piano Esecutivo di gestione 2017/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 09607 del 29.12.2017 è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa "Gestione Spazi Cimiteriali Comunali" Direzione Servizi Sociali;
- con Determina Dirigenziale N. 1002 del 07/02/2018 sono state assegnate le deleghe al sottoscritto Responsabile della Posizione Organizzativa "Gestione Spazi Cimiteriali Comunali";

**Preso atto** del recente guasto avvenuto durante il normale utilizzo del sollevatore marca Gorni M250SPEC(matricola M5051/00), in dotazione al cimitero di Brozzi;

**Considerato** pertanto che si rende necessario provvedere con urgenza ad effettuare la riparazione del sollevatore di cui trattasi, al fine di mantenere le condizioni di garanzia e l'efficienza di utilizzo del mezzo per assicurare adeguata sicurezza agli operatori cimiteriali che la utilizzano;

**Atteso** che l'attrezzatura in questione messa in esercizio nel febbraio dell'anno 2017 è tuttora in garanzia ma la riparazione ad oggi necessaria non è compresa tra quelle previste dal costruttore, come da dichiarazione allegata, prot. N 99802 del 27/03/2018

**Atteso inoltre** che questo Servizio ha provveduto a richiedere al costruttore indicazione della rete di assistenza in Toscana e che è stata indicata quale officina autorizzata in grado di effettuare la riparazione Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto Via Palestro 7/L – 50013 Campi Bisenzio (FI) alla quale si è provveduto a richiedere un preventivo in merito;

**Preso atto che** l'offerta rimessa da Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto, prot. n. 99763 del 27/03/2018, conservata agli atti presso l'ufficio scrivente ammonta complessivamente a € 280,00 oltre IVA 22%;

**Dato atto** della congruità di tale offerta;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto, di impegnare la somma di € 341,60 IVA inclusa sul capitolo 38925 del bilancio d'esercizio 2018 a favore della ditta Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto (cod. benef. 36134);

**Dato atto** che il Responsabile di Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 che sottoscrive il presente provvedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6bis della Legge 241/90;

**Verificata** la regolarità contributiva dell'Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto tramite l'acquisizione del DURC.;

**Preso atto** della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n° 10 del 22/12/2010, avente per oggetto "Ulteriori indicazioni sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari" (art.3, legge 13 agosto 2010, n° 136, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n° 187 convertito in legge con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2010) in base alla quale sono stati acquisiti il codice Identificativo di Gara e il conto dedicato;

**Dato atto** che il suddetto conto bancario risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi Finanziari e che il Codice CIG è il seguente: **Z7722F14A0** ;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l'art. 36 comma 2;

**Visto** il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo 267/2000;

**Visti** gli artt. 81 e 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, si dà atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa:

1) Di affidare alla Ditta Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto (codice beneficiario 36134), con sede legale in via Palestro 7/L – 50013 Campi Bisenzio (FI), l'intervento di riparazione del sollevatore marca Gorni M250SPEC (matricola M2052/00), come da preventivo prot. n. 99763 del 27/03/2018;

2) Che per l'intervento di cui trattasi occorre la somma complessiva di euro 341,60 (iva compresa);

3) Di impegnare la somma di euro 341,60 IVA compresa sul capitolo 38925 del bilancio 2018.

**CIG – Z7722F14A0**

Obiettivo DN07\_2

Attività – Manutenzione cimiteri

Cod. ben. 36134

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

**- PREVENTIVO OFFICINA PERUZZI**

**- DICHIARAZIONE COSTRUTTORE**

Firenze, lì 29/03/2018

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Giuseppina Bitossi

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	38925	0	18/003472	00	341,6

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 29/03/2018

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 06/04/2018