

Comune di Firenze - Protocollo Generale
N° 339567 del 17/12/2020
class. 04.08.02 fasc.

Al Presidente del
Club Sportivo Firenze
presidente@clubsportivofirenze.it;
segreteria@clubsportivofirenze.it;

p.c. Servizio Sport
sede

Oggetto: Velodromo e Sferisterio
Risposta alla vs del 1/12/20 (lavori vari)

Si riscontra la nota in oggetto rilevando che l'impianto sportivo gestito dal Club Sportivo Firenze è esteso, complesso e datato. Tutto ciò si traduce in un significativo sforzo manutentivo del gestore per mantenere la struttura in efficienza e fruibile dai frequentatori.

L'Amministrazione Comunale, consapevole dell'impegno che la struttura comporta, ha avanzato presso gli organi competenti richieste di finanziamento per il rifacimento del campo di calcio in erba artificiale con nuova illuminazione a led, l'impermeabilizzazione della tribuna spettatori, il rifacimento della pista e la ristrutturazione dello Sferisterio, con il chiaro intento di rinnovare gli ambienti e di potenziare l'offerta sportiva. Si auspica che tali importanti risorse siano disponibili già dall'anno prossimo.

I recenti sopralluoghi hanno messo in luce lo stato di vetustà dell'immobile, ma anche un quadro manutentivo generale non soddisfacente.

Resta fermo l'obbligo del Club Sportivo di eseguire una corretta manutenzione ordinaria, volta al mantenimento e alla sicurezza di tutto il bene affidato.

A questo proposito si evidenzia che nella cabina elettrica un relè di protezione è stato trovato spento costituendo una grave mancanza di sicurezza. Si invita ad attivarsi immediatamente per risolverla. Il fabbricato sede bar e magazzini è carente sotto il profilo della manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico.

Nel Velodromo, vicino ad un fabbricato in legno, risultano attrezzature e strutture per manifestazioni ed intrattenimenti all'aperto mai autorizzate.


Alcuni sanitari negli spogliatoi del calcio mancano di rubinetteria ed alcuni vasi sono rotti.

Non sono presenti libretti di centrale termica e non vi è alcun riferimento nè cartellonistica per manutentore/terzo responsabile delle caldaie.

Lato circolo tennis un'autoclave è fuori servizio.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. A. Dreoni



la PO
Ing. N. Azzurrini

