



# Bettini s.r.l.

IMPERMEABILIZZAZIONI  
 CONSOLIDAMENTI CON FIBRA DI CARBON  
 ISOLAMENTI TERMICI  
 COSTRUZIONI STRADALI ED ASFALTATUR  
 VENDITA MATERIALI EDILI



Via Baccio da Montelupo, 126 int.  
 50142 FIRENZE  
 Tel. 055.78.43.19  
 Fax 055.39.40.049

E-mail: [info@bettinisrl.it](mailto:info@bettinisrl.it)  
[www.bettinisrl.it](http://www.bettinisrl.it)

C.C.I.A.A. Firenze Reg. Imp. 04758060489  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 04758060489 - REA 477255  
 Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

Spett.le  
 COMUNE DI FIRENZE  
 Via Giotto, 6  
 50121 FIRENZE-FI-

NS.RIF: OFFERTA N° 193/2019  
 SM/cm  
 FIRENZE: 22/05/19  
 MAIL: [francesca.benvenuti@comune.fi.it](mailto:francesca.benvenuti@comune.fi.it)

*Alla cortese attenzione Geom. Benvenuti Francesca*

Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA  
 PROVENIENTI DALLA COPERTURA MUSEO DI VIALE  
 GIANNOTTI, 85 -FI-

In esito alla Vs. pregiata richiesta ed al sopralluogo da noi effettuato, ci preghiamo rimetterVi la ns. migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

### DESCRIZIONE DEI LAVORI:

- Elaborazione del piano operativo di sicurezza come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge (D. Lgs. 81 / 2008 e successivi aggiornamenti).
- Ripristino del manto in PVC tagliato per formare l'apertura di infisso adiacente la terrazza. L'intervento del 03/05/19.  
  

Prezzo art. 2.	A corpo	€: 420,00.=
----------------	---------	-------------
- Fornitura e posa in opera di uno strato di membrana bituminosa dello spessore di 3 mm. elastomerica sul perimetro delle pareti extra corsa ascensore. L'intervento del 10/05/19 e 14/05/19.  
  

Prezzo art. 3.	A corpo	€: 480,00.=
----------------	---------	-------------
- Fornitura e posa in opera di primo strato di membrana bituminosa dello spessore di 3 mm. elastomerica su tutta la superficie della terrazza vicino alle pareti dell'ascensore fino al bocchettone di scarico.
- Fornitura e posa in opera di secondo strato di membrana autoprotetta con scaglie di ardesia del peso di 4,5 Kg/mq. L'impermeabilizzazione verrà risvoltata sul parapetto fino al superamento della scossalina metallica.

**Attestazione:**  
 n. 4503/57/01

**SOA laghi**

GARANZIA DECENNALE POSTUMA  
 POLIZZA N. 1103843 RILASCIATA DA:



Assicurazioni

	Prezzo art. 4./5.	a corpo	€: 670,00.=
6.	Eliminazione di infiltrazioni provenienti da una rottura del manto in PVC ad un corpo emergente, causato dalla crescita di una pianta di fico.		
	Prezzo art. 6.	A corpo	€: 940,00.=
7.	Eliminazione infiltrazioni in corrispondenza del pozzetto terrazza impianti e demolizione del pavimento industriale fino al ritrovamento del telo in PVC. Esecuzione delle riparazioni con posa di nuovo telo in PVC saldato con Leister ad aria calda.		
	Prezzo art. 7.	A corpo	€: 800,00.=

**TOTALE AMMONTARE LAVORI  
(ART. 2./7.)**

-----  
**€: 3.310,00.=**  
**+ IVA**

**Costi per la sicurezza pari al 2%**

**ONERI A VS. CARICO:**

- ◆ Acqua -
- ◆ Energia elettrica -
- ◆ Accessibilità all'interno del museo -
- ◆ Accessibilità per il raggiungimento del piano di lavoro -
- ◆ IVA nella misura di legge -
- ◆ Quant'altro non indicato nella "Descrizione Dei Lavori" -

**CONDIZIONI GENERALI:**

- Lavori eseguiti a regola d'arte come da attestazione SOA ottenuta dall'azienda che è il più efficace esame sulla qualità esecutiva oltre che sull'entità (€ 516.456,90.=) -
- Validità offerta: 30 giorni data -
- Pagamento: da concordare -
- Per accettazione, si prega restituire copia dell'allegata conferma d'ordine debitamente compilata e firmata -

Vi ringraziamo per essere stati interpellati, in attesa di Vs. ambiti ordini porgiamo i ns. migliori saluti.

**BETTINI S.r.l.**  
L'Amministratore  
**Silvano Miniscalco**

