

Prot. 304706
del 24/9/2021

Alla Dirigente
Del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi
Dott.ssa Marina Gardini

E p. c. Alla Responsabile P.O. Biblioteche
Dott.ssa Tiziana Mori

Alla Responsabile P.O. Archivi e Sdiaf
Dott.ssa Francesca Gaggini

LORO SEDI

Oggetto: APPALTO DI GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI

A seguito della comunicazione circa la gara di appalto per la gestione dei servizi bibliotecari e archivistici e quindi per poter ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08 comma 1 lett. b, comma 2 e comma 3, si forniscono le informazioni necessarie sui rischi specifici degli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. In particolare si evidenziano i seguenti rischi specifici:

BIBLIOTECA DELLE OBLATE

- Rischio di inciampo per sconessioni nei pavimenti, soglie sporgenti, dislivelli non segnalati, rampe di scale con dimensioni di pedata e alzata irregolari;
- Rischio di scivolamento per pavimentazioni esterne non antiscivolo;
- Rischio di caduta per mancanza di corrimano nella scala della sala scienza e tecnica, nella scala in pietra tra il piano terra e il primo piano, nella scala dei servizi igienici con accesso dal chiostro, nelle scale verso l'uscita di via Sant'Egidio;
- Presenza di due uscite di emergenza al primo piano con apertura in senso contrario al verso dell'esodo;
- Rischio di urti per arredi posti negli spazi di passaggio.

BIBLIOTECA FABRIZIO DE ANDRE'

- Mancanza di CPI;
- Scarsa illuminazione di emergenza;
- Climatizzazione estiva non efficiente.

BIBLIOTECA DEL GALLUZZO

- Rischio di scivolamento per pavimentazioni esterne non antiscivolo (rampa e gradini);
- Rischio di urti per arredi posti negli spazi di passaggio;
- Presenza di spigoli vivi nella pensilina esterna;

- Rischio di caduta per parapetti delle finestre con altezza inferiore ad 1m;
- Climatizzazione estiva e invernale non efficiente.

BIBLIOTECA MARIO LUZI

- Apertura dei cancelli metallici esterni in senso contrario al verso dell'esodo.

BIBLIOTECA VILLA BANDINI

- Rischio di inciampo per sconnessioni nei pavimenti, soglie sporgenti, rampe di scale con dimensioni di pedata e alzata irregolari;
- Presenza di vetri non di sicurezza;
- Rischio di scivolamento per presenza di pavimentazioni non antiscivolo;
- Rischio caduta per insufficiente altezza del parapetto della scala principale e dei parapetti di alcune finestre.

BIBLIOTECA PIETRO THOUAR

- Mancanza di CPI;
- Rischio di inciampo per sconnessioni nei pavimenti, soglie sporgenti, rampe di scale con dimensioni di pedata e alzata irregolari;
- Rischio di scivolamento per pavimentazioni non antiscivolo;
- Presenza di vetri non di sicurezza;
- Difficoltà di apertura di alcune finestre
- Illuminazione non sufficiente nella scala di accesso all'Altana;
- Climatizzazione estiva non efficiente.

BIBLIOTECA PALAGIO DI PARTE GUELFA

- Rischio di inciampo per sconnessioni nei pavimenti, soglie sporgenti, rampe di scale con dimensioni di pedata e alzata irregolari;
- Uscita di emergenza dalla Sala dei Consoli con apertura in senso contrario al verso dell'esodo.

BIBLIOTECA DELL'ORTICOLTURA

- Rischio di inciampo per sconnessioni nei pavimenti;
- Rischio di scivolamento per pavimentazioni esterne non antiscivolo.

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

- Mancanza di CPI;
- Rischio di inciampo per sconnessioni nei pavimenti, soglie sporgenti, rampe di scale con dimensioni di pedata e alzata irregolari;
- Rischio di scivolamento per pavimentazioni non antiscivolo;
- Scarsa illuminazione di emergenza;
- Difficoltà di apertura del portone su via Tripoli.

BIBLIOTECA DINO PIERACCIONI

- Rischio di inciampo per sconnessioni nei pavimenti;

- Rischio di scivolamento per pavimentazioni esterne non antiscivolo;
- Rischio di caduta per parapetto della scala esterna con altezza inferiore alla norma;
- Presenza di vetri non di sicurezza;
- Servizi igienici per disabili sprovvisti delle caratteristiche necessarie da normativa;
- Climatizzazione estiva non efficiente;
- Mancanza di spazi dedicati al personale.

BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO

- Rischio di caduta per mancanza di corrimano in una rampa della scala interna;
- Presenza di infiltrazioni di acqua dalla copertura.

BIBLIOTECA FILIPPO BUONARROTI

- Scala di emergenza non idonea;
- Uscita di emergenza con apertura in senso contrario al verso dell'esodo;
- Rischio di inciampo per sconnessioni nei pavimenti, soglie sporgenti, rampe di scale con dimensioni di pedata e alzata irregolari;
- Rischio di scivolamento per pavimentazioni non antiscivolo;
- Rischio di caduta per parapetto della terrazza e parapetti di alcune delle finestre con altezza inferiore alla norma.

ARCHIVIO STORICO

- Rischio di inciampo per sconnessioni nei pavimenti, soglie sporgenti, dislivelli non segnalati, rampe di scale con dimensioni di pedata e alzata irregolari;
- Presenza di vetri non di sicurezza;
- Scarsa illuminazione di emergenza e segnaletica di esodo al piano interrato;
- Presenza di area di cantiere nel cortile con condivisione del percorso di accesso;
- Modifica temporanea al percorso di esodo delle sale espositive al piano terreno tramite disposizioni di servizio.

ARCHIVIO DI DEPOSITO VIA VALDINIEVOLE

- Mancanza di CPI;
- Rischio di inciampo per sconnessioni nei pavimenti;
- Rischio di urti per arredi posti negli spazi di passaggio;
- Climatizzazione estiva e invernale non efficiente.

Nei suddetti ambienti di lavoro a seguito dei rischi individuati, devono essere impartite le seguenti disposizioni a tutela della sicurezza:

- È vietato fumare;
- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
- Le attrezzature devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;

- È necessario coordinare la propria attività con il referente di sede ove si svolge il lavoro per:
 1. normale attività;
 2. comportamenti da tenere in caso di emergenza ed evacuazione.
- È necessario avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza in caso di percezione di un potenziale pericolo.

Si ricorda di consegnare al responsabile della ditta appaltatrice:

1. Copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
2. Copia dei Piani di Emergenza ed Evacuazione;
3. Nominativi dei responsabili dell'emergenza delle sedi.

Il Responsabile P.O.

